

# V10 BLE, Rußbildung auf Bank 2, PDE? Schlechte Verbrennung?

**Beitrag von „v10brummer“ vom 21. November 2016 um 18:57**

Update ;-)))

Zitat: "Luftmassenmesser habe ich mal von Bank 1 zu Bank 2 getauscht"...

Da habe ich mich wohl geirrt. Hatte den LMM mit dem Ladedruckmesser verwechselt (peinlich).  
Meine Werkstatt hat den LMM + Dieselfilter erneuert + Diesel Systemreiniger verwendet.

Jetzt läuft es wieder... Ruckelt auch nix mehr!

Aber kommendes Jahr wäre eine DPF Reinigung mal eine gute Maßnahme 😊