

Xenon Abblendlicht links flackert geht aus nach Z

Beitrag von „Drechselmeyer“ vom 26. November 2016 um 22:39

Hallo Leute, habe grade das Vorschaltgerät von links nach rechts getauscht. Alles wie gehabt. Dann habe Ich den Brenner von links nach rechts getauscht und siehe da der Fehler ist mitgewandert. Fehler gefunden. Sorry für das voreilige Beitrag eröffnen, (leichter Anflug von Panik).Dann werde Ich mal neue Brenner bestellen.

Mfg: Drechselmeyer