

# Leuchtweitenregelung

**Beitrag von „SethHamburg“ vom 2. Dezember 2016 um 22:45**

Hallo Leute,

ich hab nach wie vor zu niedrig eingestellte Xenons und vermute nun, dass es an der LWR liegt. Habe mir nun auch die OBDeleven Software mit Bluetoothadapter gekauft und komme damit noch nichtmal auf das entsprechende Steuergerät (Verbindung nicht möglich). Weiß jemand wo dieses LWR-Steuergerät verbaut ist am 7L? Soweit ich das sehen kann, kosten das zwischen 29,- gebraucht und 95,- neu.

Vielen Dank  
Gruß Stefan