

Stellmotor Differentialsperre hinten ausbauen

Beitrag von „Brokerknox“ vom 5. Dezember 2016 um 17:49

Hallo,

leider habe ich jetzt genau den Fehler:

02035 - Hallgeber 1

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

das hört sich exakt danach an, als ob auch wasser eingedrungen ist und es dann durch Vergammelung einen Kurzschluss gegeben hat:-)

Kannst Du mir Tips geben?

Vielen Dank,

Gruß Chris