

Cockpit-Display/ Multifunktionsanzeige meldet - Anhängerkupplung prüfen - Bitte Hilfe

Beitrag von „mark1“ vom 8. Dezember 2016 um 22:09

Ich hatte das gleiche Problem: Die AHK fuhr nicht in die Endstellung, weil die Steckdose etwas schwergängig war und die letzten Millimeter bis zur Sollposition gesperrt hat. Ich habe die Steckdose (in ihrem Drehpunkt) gängig gemacht und schon klappt es wieder mit dem Einfahren der Kupplung

Gruss

Mark