

Touareg II Öl im Kühlwasserbehälter, usw.

Beitrag von „T'reg-girl“ vom 5. Januar 2017 um 16:00

Hallo Markus,

danke für die lieben Wünsche. Ja, das neue Jahr fängt gerade mal wieder ätzend genug an 🙄 .
Ich bin auch gespannt, ob der Zylinderkopf oder die Zylinderkopfdichtung wirklich als Ursache in Frage kommen...wenn's das Teil nicht ist, dann könnte es laut Servicemitarbeiter wohl auch am Wärmetauscher, Ölkühler (oder so ähnlich?) sein.

Sobald ich Neuigkeiten habe, melde ich mich.

Vielleicht hat hier ja auch schon jemand Ähnliches erlebt?