

Diverse Fehlermeldungen

Beitrag von „Maniac“ vom 9. Januar 2017 um 12:05

Hallo zusammen,

hier die Resultate des VCDS Scans meines Dicken (nur die Sektionen welche Fehler aufweisen)

Adresse 01: Motorelektronik (CAS) Labeldatei: 059-907-401-CAT1.clb

Teilenummer SW: 7L0 907 401 N HW: 7L0 907 401 H

Bauteil: 3.0TDI EDC17G104AG 0060

Revision: 14H02--- Seriennummer: VWX3Z0H1805115

Codierung: 04210023591F0D68

Betriebsnr.: WSC 00168 223 92646

VCID: 3665111242AC42F22B-5124

1 Fehler gefunden:

008213 - Geber Saugrohrklappenstellung

P2015 - 003 - unplausibles Signal

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100011

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 180944 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2017.01.05

Zeit: 16:02:29

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 777 /min

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Spannung: 13.83 V

Lambda: 0.0 %

Lambda: 0.0 %

Spannung: 0.240 V

Binärwert: 00000000

Readiness: 0 0 0 0 0

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25E1.clb

Teilenummer SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C

Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0304
Revision: 00H53001
Codierung: 0004482
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 468561D2354CD272BB-8012
2 Fehlercodes gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 180415 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.16
Zeit: 18:22:19
Umgebungsbedingungen:
Anzahl: 64
Anzahl: 12289
Anzahl: 294
Anzahl: 5
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 180415 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.10
Zeit: 14:23:56
Umgebungsbedingungen:
Anzahl: 64
Anzahl: 12289
Anzahl: 128
Anzahl: 5

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 AJ
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4334
Codierung: 0001030

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 78F9DF2A0F387482F9-802C
2 Fehlercodes gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl
Teilenummer SW: 7L6 920 890 C HW: 7L6 920 890 C
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 9533
Revision: KHH06V37
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 38791F2A4BB8B48239-806C
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 180411 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.07
Zeit: 15:38:12

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 819 008 H
Bauteil: Standheizung E1MAC 0425
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 3B7300267A8E9F9AD4-806E
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0132
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1288323

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 3B7300267E8E9F9AD4-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l S004
Codierung: 00000019
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r S004
Codierung: 00000019
1 Fehler gefunden:
02628 - Sensor für Schwenkmodulposition; rechts
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Kilometerstand: 180411 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.09
Zeit: 08:22:31
Umgebungsbedingungen:
Spannung: 13.35 V
Geschwindigkeit: 18.2 km/h
ABS 1

Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer SW: 7L6 919 044 AC HW: 7L6 919 044 AC
Bauteil: J702 Dachdisplay 0400
Revision: --30005S Seriennummer: 00000000092432
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 78F9DF2A0B387482F9-802C
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 180415 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.23
Zeit: 17:52:05

Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl

Teilenummer SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730

Bauteil: Telefon 2800

Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000101614

Codierung: 0020041

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 60C9974AB3A89C42A1-8034

2 Fehlercodes gefunden:

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 12

Verlernzähler: 45

Kilometerstand: 180411 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2016.11.09

Zeit: 07:40:54

00992 - Verbraucherabschaltung aktiv

000 - - - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100000

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 4

Verlernzähler: 45

Kilometerstand: 180411 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2016.11.08

Zeit: 08:05:04

Und dann einmal chronologisch aufgelistet:

07.11.2016, 15:38:12 (km 180411)

- Adresse 17: Schalttafeleinsatz

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung: 002 - unterer Grenzwert unterschritten

- Sporadisch

08.11.2016, 08:05:04 (km 180411)

- Adresse 77: Telefon

00992 - Verbraucherabschaltung aktiv: 000 - - - Sporadisch

09.11.2016, 07:40:54 (km 180411)

- Adresse 77: Telefon

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung: 000 - - - Sporadisch

09.11.2016, 08:22:31 (km 180411)

- Adresse 55: Leuchtweitenreg.

02628 - Sensor für Schwenkmodulposition; rechts: 014 - defekt - Sporadisch

10.11.2016, 14:23:56 (km 180415)

- Adresse 03: Bremsenelektronik

00668 - Bordspannung Klemme 30: 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

16.11.2016, 18:22:19 (km 180415)

- Adresse 03: Bremsenelektronik

01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30: 000 - - - Sporadisch

23.11.2016, 17:52:05 (km 180415)

- Adresse 6E: Anz./Bed. Dach

00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung: 002 - unterer Grenzwert unterschritten

- Sporadisch

05.01.2017, 16:02:29 (km 180944)

- Adresse 01: Motorelektronik (CAS)

008213 - Geber Saugrohrklappenstellung: P2015 - 003 - unplausibles Signal

Ohne km oder Datumsangabe:

-Adresse 18: Standheizung

00664 - Kraftstoffvorratsanzeige: 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch

- Adresse 08: Klima-/Heizungsel.

01592 - Sensor für Luftgüte (G238): 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533): 008 - unplausibles Signal - Sporadisch

Für mich sieht das so aus, als ob der Dicke vom 07.11.2016 bis 09.11.2016 stand (keine Kilometer fuhr) aber 4 Fehler generierte die allesamt den Grund in einer tiefen Batterieladung haben könnten (2x unterer Grenzwert unterschritten, 1x Verbraucherabschaltung, 1x Unterspannung).

Danach wurde er 4 Kilometer gefahren und hatte erneut 3 Fehlereinträge die auf niedere Spannung deuten könnten (2x unterer Grenzwert unterschritten, Spannungsversorgung KL30). Der letzte Fehler ist dann derjenige der vermutlich die Motorkontrolllampe gelb leuchten lässt: Geber Saugrohrklappenstellung.

Sehen die T-Reg Profis hier im Forum das ähnlich ? Kann ich mit der Behebung der letzten Fehlermeldung (Saugrohrklappenstellung) warten bis im Sommer ?

Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Antworten