

Dröhnen ab 120km/h

Beitrag von „Touareg Frank“ vom 22. Januar 2017 um 12:21

Also es waren wirklich die fehlenden Schrauben. Nun ist alles wieder i.O.