

Radio saugt meinen T-Rex leer ...

Beitrag von „mark1“ vom 15. Februar 2017 um 18:47

Das Ziehen der Sicherung 11 sollte keine ernsthaften Probleme machen- ggfs. verlierst Du die Senderspeicher. Wenn Du einen digitalen Satellitenempfänger verbaut hast, gehört noch Sicherung 9 dazu...

Meine Vermutung ist, dass das neue Gerät den Can-Bus nicht zur Ruhe kommen lässt und deswegen soviel Strom gezogen wird. Dies kann man mit VCDS auslesen.

Bei meinem T1 hatte ich den Fall auch, da waren Softwareupdates für Steuergeräte notwendig, weil das in Summe inkompatibel war- danach war Ruhe...

Vielleicht finde ich noch was dazu. Gib doch bitte mal Baumonat/Jahr, MKB an, dann geht das etwas einfacher

Gruss

Mark

P.S.: Sicherung 11 ist korrekt für meinen V10 BJ 2008