

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Ralf4711“ vom 18. Februar 2017 um 18:18

Hallo Zusammen,

Fehler ist gefunden ... lag aber ganz woanders 😊

Ist klar wenn sich die Hinterachse nicht absenkt liegt es am Höhsensor des linken Vorderrads.

Dieser ist mit einer Plastik klemme durch ein Metallteil (Querlenker ?) gesteckt. bei mir sehen links und rechts gleich aus.

Ich bin mir aber nicht sicher ob bei beiden etwas abgebrochen ist. Anbei Bilder vom Gestänge und jenem hochfesten extrem teuren super Plastik (manmanman).

Könnte mir jemand sagen ob es normal und gewollt ist das dort spiel ist? Oder muss das Gestänge fest mit dem Metall verbunden sein?

Derzeit wird ein herausfallen nur durch die länge des Plastikstiftes verhindert.

Bild 1 zeigt das Gestänge, Bild 2 jenen Plastikstift Bild 3 den Plastikstift eingeschoben

Grüße Ralf [20170218_173238.jpg](#)[20170218_173251.jpg](#)[20170218_173425.jpg](#)