

VW Touareg Lichtsensor nach Scheibenwechsel ohne Funktion

Beitrag von „hanskoch“ vom 5. März 2017 um 20:35

Hallo,

ich würde euch gern eine abschließende Info zum Thema hinterlassen.

Es war, wie bereits vermutet, tatsächlich die fehlerhafte Codierung im Steuergerät 9 Zentralelektrik.

Wie im ersten Beitrag beschrieben. Bei mir ließ sich mit VCDS leider nichts ändern.

Der Freundliche von VW hat allerdings auch nichts anderes gemacht, sprich sie haben dieses Steuergerät neu codiert und danach ging wieder alles.

Vielleicht hat VW mehr Schreibrechte auf diesem Steuergerät?!

Jetzt funktioniert jedenfalls wieder alles.

Und P.S.: den Luftgütesensor habe ich auch allein getauscht.

Viele Grüße

Hans