

# V6 3.0 TDI AFS ohne Funktion

**Beitrag von „hanskoch“ vom 5. März 2017 um 20:55**

Hallo zusammen,

ich habe einen 2006er V6 TDI 3.0 mit Bi-Xenonlicht inkl. Kurven- & Abbiegelicht.

Leider geht letzteres (Kurven- & Abbiegelicht) nicht mehr.

Auf der Fahrt in den Skiurlaub (von Berlin nach Sölden) bemerkte ich nachts auf der Autobahn, dass mein rechtes Abbiegelicht brannte (auf der AB bei diesen Geschwindigkeiten dürfte es eigentlich gar nicht angehen).

Wenig später (kann auch zeitgleich oder davor gewesen sein, über die Abfolge der Fehlermeldung bin ich mir nicht mehr sicher) kam die Meldung AFS-System Fehlermeldung.

Nach Neustart des Autos (nach ca. 4 stündiger Fahrt) ging das Abbiegelicht nicht wieder an. AFS Fehlermeldung natürlich weiterhin vorhanden und Kurven- & Abbiegelicht ohne Funktion. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die rechte Abbiegelichtglühlampe durchgebrannt ist.

Jedenfalls gibt VCDS folgende Infos:

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl

Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357

Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003

Revision: H09 Seriennummer:

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 78FA63B208F91981DB-515A

Subsystem 1 - Teilenummer: ID-L fehlt Labeldatei: ID-55-01.CLB

Bauteil: AFS-Lst.-Modul I ....

Codierung: 00000255

Subsystem 2 - Teilenummer: ID-R fehlt Labeldatei: ID-55-02.CLB

Bauteil: AFS-Lst.-Modul r ....

Codierung: 00000255

6 Fehlercodes gefunden:  
02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 11100100  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 67  
Verlernzähler: 4  
Zeitangabe: 0

01042 - Steuergerät nicht codiert  
000 - - - Warnleuchte EIN  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 11100100  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 67  
Verlernzähler: 4  
Zeitangabe: 0

02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert  
000 - - - Warnleuchte EIN  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 11100100  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 67  
Verlernzähler: 4  
Zeitangabe: 0

02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert  
000 - - - Warnleuchte EIN  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 11100100  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 67  
Verlernzähler: 4  
Zeitangabe: 0

01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 11100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 67

Verlernzähler: 4

Zeitangabe: 0

02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)

004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 11100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 67

Verlernzähler: 4

Zeitangabe: 0

Kann mir einer grob sagen, was kaputt sein könnte?

Vielen Dank für Eure Hilfe.