

Stellmotor Differentialsperre hinten ausbauen

Beitrag von „Flosch37“ vom 9. März 2017 um 20:41

Hallo zusammen,

Leider muss ich hier das Thema der Fehlermeldung Hallgeber nochmal aufgreifen.

Ich habe seit 2 Tagen exact die selbe Fehlermeldung (02035 Hallgeber 1 010 Unterbrechung/ Kurzschluss nach Plus).

Nachdem ich hier die Beschreibung des undichten Stellmotors gelesen hatte, bin ich heute freudig an den Ausbau gegangen. Doch schon nach kurzer Zeit musste ich feststellen das mein Stellmotor

mehr oder weniger Dicht war und alles super aussah im inneren. 🙄

Daraufhin habe ich die Kabel vom Stellmotor zum Stg. auf Durchgängigkeit geprüft und auch diese sind Ok.

Hat zufällig jemand einen Schaltplan zum Durchmessen oder ähnliches durchgemacht und noch eine gute Idee?

Vielen dank im voraus.