

Reifen ungeeignet für den Touareg?

Beitrag von „wolle59“ vom 24. März 2017 um 14:08

Servus zusammen,

ich habe mal eine Frage bezüglich dem Reifentyp. Seit April 2015 fahre ich auf dem Touareg folgende Reifen:

UNIROYAL 275/ 45 R19 TL Y 108 Rainsport 3 SUV

Die beiden Vorderen sind an den Ausenseiten abgefahren... ich denke das kommt vom Kurvenfahren und vom Gewicht. Die beiden hinteren sind laut Händler völlig ungleichmäßig abgefahren. Er sagt ein sogenannter Sägezahn. Das heißt, im Profil eine Stelle niedriger und die andere höher.

Jetzt zu meiner Frage. Hat irgend jemand sowas schon einmal gesehen, vielleicht selber gehabt? Kann es sein, dass das Profil der Reifen ungeeignet ist?

Ich hab selber keine Ahnung und bin deshalb für alle Anregungen dankbar. Fotos habe ich leider keine, da die Räder beim Händler sind.

Grüße aus dem Allgäu

Wolfgang