

Lichtmaschine wechseln V10 Tdi

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 30. März 2017 um 22:16

Moin

Ich habe meine Dicken nun auch zerlegt

Der ausbau der alten Lima flutschte auch durch die sehr elastische Torsionskupplung

Aber mit der neuen auch strammeren Torsionskupplung bekomme ich die Lima nicht an ihren platz entweder es hakt links oder rechts so das die Lima nicht Fluscht

Gibt es da noch einen Trick?