

Problem mit Luftfahrwerk

Beitrag von „svenska“ vom 14. April 2017 um 20:32

Hallo,

so ich habe heute den Überholkit für den Kompressor eingebaut.

Der besteht aus neuen Dichtungen, neuen Trockenperlen und nem neuen Kolbenring.

Nach dem Einbau habe ich den Dicken 3 mal in den X-tralevel fahren lassen, ohne Fehlermeldung.

Beim 3. mal hat es aber wieder ziemlich lange gedauert.

Die beiden ersten Male gingen deutlich schneller.

Beim 3. Mal war die Kompressortemperatur zu hoch, so dass er ständig abgeschaltet hat.

Aber ich denke es lag hauptsächlich an der Grundeinstellung, wobei der Druckaufbau jetzt mit dem neuen Kolbenring sehr gut zu sein scheint.

Bin erstmal zufrieden!

Grüße

svenska