

V10 U-Bahn Feeling Ursache gefunden Außenlager Vorderachs Diff. wie tauschen

Beitrag von „vwnordost“ vom 25. April 2017 um 16:13

Hallo Freunde!

Nach langem suchen haben wir wohl endlich die Ursache für mein U-Bahn ähnliches Fahrgeräusch so ab 80 km/h gefunden.

Zu 88,5 % (-;)) ist es das Außenlager vorn links vom Diff.

(Teilenummer 311401301) Die Frage die sich jetzt stellt, wie tauschen!?

Wenn ich im Netz so herumsuche, dann sieht das ja fast so aus als ob man den Stumpf mit Hilfe eines Zughammers herausholen und das Nadellager tauschen kann.

Ist dem so?

Hat jemand von euch das vielleicht schonmal gemacht?

Vielen Dank im voraus.

Gruss aus dem Norden