

V10 TDI: Starkes Vibrieren beim Schaltvorgang

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 27. April 2017 um 17:39

Schau dir doch mal das Kardanwellen Mittellager an