

# Differentialleuchte im Display und Ruckeln bei Kuvenfahrt

**Beitrag von „macko“ vom 15. Mai 2017 um 21:33**

Servus,

Du schreibst nichts von Motor und Baujahr.

Für frühe Baujahre des TI gab es mal ein Softwareupdate fürs Verteilergetriebe, da es zu Verspannungen kam...

Gruß

Marco