

# Beschleunigungssensor 7L0 907 673 D

Beitrag von „coala“ vom 30. Mai 2017 um 12:45

[Zitat von Turbobert](#)

[...] Also ich sehe dort nichts.....

Servus Robert,

das mag daran liegen, dass das Fahrzeug keine Luftfederung hat 😊  
Radbeschleunigungssensoren (unten am Federbein) gibt es nur dort, die haben aber nichts mit der Leuchtweitenregulierung zu tun, das wiederum läuft über zwei Höhenstandssensoren, je einer an VA und HA.

Kannst du mal die Hintergründe deiner Frage erläutern (ein Defekt?) und dazu die Gebernummer aus VCDS posten? Zum Beispiel "G343", dann kann ich dir auch den Verbauort nennen.

Grüße  
Robert

P.S.: Teilenummer wie gewünscht geändert.