

# **ESP-Leuchte flackert sporadisch, FZ nimmt dann kein Gas mehr an, Fehlerspeicher leer**

**Beitrag von „Tom T“ vom 1. Juni 2017 um 10:57**

Liebe Touareg-Freunde,

mein Dicker (TDI, EZ 2012, 245 PS) läuft seit über 4 Jahren und ca. 60 TKM problem- und fehlerlos. Jetzt aktuell mehrmals Flackern der ESP-Kontrollleuchte und gleichzeitig keine Gasannahme mehr. Bei Ausschalten des ESP alles normal. Nach Neustart auch wieder o.k mit eingeschaltetem ESP. So berichtet es meine Frau, die den Wagen fährt.

Hab gestern selber getestet: Schnell und langsam gefahren, Kurve und Gerade, ESP an und aus, kräftig gebremst - alles o.K, kein Flackern, normales Fahrverhalten.

Fehlerspeicher heute morgen ausgelesen durch Werkstatt: Nichts abgelegt.

Wir fahren am WE in Urlaub. Hat jemand vielleicht eine Idee, was man noch überprüfen könnte?

Viele Grüße

Thomas