

"Motorstörung - Werkstatt aufsuchen" nach 25 Minuten extremer Passstraße + Wohnwagen

Beitrag von „Thotti“ vom 10. Juli 2017 um 15:38

Ok, dann sollte die Störung nicht auf Grund erhöhter Betriebstemperatur erfolgen.

War halt so eine Idee....

Bei meinen DB 280er CDI musste extra ein anderer (größerer) Kühler und ein 400 Watt E-Lüfter (anstatt 250W) verbaut werden, weil er den Ackerhaken nachträglich bekam.