

Drehzahlabhängiges Klappern

Beitrag von „Knortschi“ vom 14. August 2017 um 00:57

Hab das Problem gefunden. Es war die rechte Radhausschale. Diese war locker.

Gruß Marcel