

Batterie ersetzen - Was darf verbaut werden?

Beitrag von „Janni“ vom 16. August 2017 um 10:15

Moin,

diesen Stecker hatte ich auch beim V10 , auch ohne Gegenstecker.

Der V10 hatte keine Sitzheizung hinten und keine 4-Zonen Klimaanlage. Möglicherweise hängt es damit zusammen. Bei meinem V6 mit Sitzheizung hinten und keiner 4-Zonen Klimaanlage habe ich nicht darauf geachtet, ob der Stecker da auch rumbaumelt.

Ich glaube der ist SPARE.