

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „3.0TDIV6“ vom 25. August 2017 um 06:08

Moin.

Hat sich erledigt ! Neue FW und neues Kartenmat. ist aufgespielt und funktioniert einwandfrei .
LG 3.0TDIV6