

Delta-Radio an Stelle RNS2 verbaut - kein Ton

Beitrag von „Hannes H.“ vom 4. September 2017 um 20:41

[Zitat von Kruemelmonstter](#)

Ist denn bei dem Umbau auf das Zubehörradio der Original Quadlock Stecker geblieben ? umgepinnt worden ? ,

Danke für die Infos. Der Quadlock-Stecker ist erhalten geblieben, da wurden einige Kontakte rausgezogen, die habe ich nun wieder lt. Schaltplan vom RNS2 gleich eingezogen. Habe jetzt leider kein Bild parat, da es nicht mehr Auto ist.

Die Boxen funktionieren auch, die konnte ich via VCDS ansprechen, aber es ist ein Fehler im System, dass alle kein Signal bekommen würden.

Der CAN-Adapter dürfte mit dem Radio kaputt gegangen sein, zumindest riecht er als ob innen was abgebrannt wäre. Von daher kann ich den wohl vergessen.

Das Pioneer-Radio wurde irgendwie komisch angeschlossen, es gab nur ein Signal raus, und das wurde an alle Boxen verteilt (es war dort kein Fader/Balance möglich, nur ein Mono-Signal für alle Boxen). Von daher könnte da auch was kaputt gegangen sein (wobei das Radio war doch einige Jahre verbaut, hat der Vorbesitzer schon gemacht und mein Kollege hat den Wagen nun schon seit über 4 Jahren).

MfG

Hannes