

Wassereinbruch hinten rechts Kofferraum

Beitrag von „Joyflight“ vom 4. September 2017 um 21:59

Hi....

ja, ich bin so jemand, der auch das Problem hat. Nervt unendlich ist aber anscheinend ein Auslegungsfehler.

Sowas kommt vor.

Gibt dazu wohl auch eine Art Reparaturanweisung - aber die behebt das Problem nicht (bei mir wurde das komplette Gummi aussenrum getauscht - aber daran lag es nicht).

Allerdings ist das Problem bei unserem Dicken "nur" dann, wenn es geregnet hat oder noch regnet oder das Auto nass ist und man dann die Kofferraumklappe aufmacht.

Dann läuft oben rechts ein Wasserschwall aus der Heckklappe in die Öffnung, wo sich oben das Scharnier befindet.

Ich versuch dann immer, schnell einen Lappen reinzustecken, bevor zuviel reinläuft und die Klappe selber hab ich so programmiert, dass sie nicht ganz so weit aufgeht.

Also: wenn das bei Dir ähnlich ist, mein Tipp: gewöhn Dich dran, bei Regen die Klappe nur zu öffnen, wenn sichs gar nicht vermeiden läßt.

Beim T2 gibt es an der Stelle oben am Scharnier kein Loch...und es kann auch nix reinlaufen (aber der T1 ist schöner ;-).

Etwas Linderung könnte bringen, die seitlichen Blenden (da sammelt sich gerne das wasser drin) mal abzuschrauben, sauber zu machen und ein Ablauflöchlein reinzubohren.

Bei mir in den Blenden konnte man innendrin richtige Wasserstandslinien sehen, die sich dort gebildet hatten (und da liegen Kabel verlegt...!)

Grüße