

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Vrse“ vom 7. September 2017 um 22:58

Hallo Touareg Freunde,

Ich habe das Problem mit meiner RFK nach dem Update auf 5238. Ich hätte auch Interesse an dem Fix.

Kann ihn mir jemand zur Verfügung stellen.

Vielen Dank im Voraus!!!!

gruß Vrse