

# Touareg V10 Verteilergetriebe

**Beitrag von „coala“ vom 13. September 2017 um 09:46**

Servus Christian,

diese (reine Software) Maßnahme wurde damals im Zuge der Aktion "90 D 7" durchgeführt. Du solltest - falls durchgeführt - einen entsprechenden Aufkleber im Serviceplan haben. (Manchmal wurde der weiße Aufkleber auch unterhalb des Ladebodens zum Aufkleber mit den Ausstattungskürzeln geklebt).

Die älteren Modell hatten allerdings Lamellenpakete in der Längssperre verbaut, welche dazu neigten, eben im Laufe der Zeit diese Verspannungen zu produzieren. Diese wurde dann mal zwischendrin geändert. *Könnte* also auch daran liegen.

Grüße  
Robert