

# **RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!**

**Beitrag von „mark1“ vom 7. November 2017 um 15:15**

Probiert mal eine CD, max. 4fache Brenngeschwindigkeit

Gruss

Mark