

Neues Panoramadach eingebaut, Schalter jetzt mit Fehlfunktion

Beitrag von „coala“ vom 20. November 2017 um 16:56

Servus,

soweit ich weiß, ist das Problem hier im Forum noch nicht behandelt worden. Das Ganze klingt natürlich in erster Linie nach einer Fehlverdrahtung, bzw. Inkompatibilität zwischen Bedienfeld und Dachelektrik. Im Regelfall sind die Steckverbinder ja verwechslungssicher, es sei denn, jemand hat daran Modifikationen vorgenommen. Nachdem die Bedienung über Diagnoseinterface ja korrekt funktioniert, kann das eigentlich nur am Bedienfeld oder der Verdrahtung liegen. Hast du da schon mal etwas eindringlicher nachgebohrt, ob das wirklich korrekt gesteckt wurde und ob es verschiedene Version der Bedieneinheit gibt? Der Freundliche kann ja jederzeit beim TSC nachhaken, wenn er nicht weiter weiß...

Grüße
Robert