

Webasto Standheizung Fehler

Beitrag von „spike2207“ vom 21. November 2017 um 15:26

Hallo Touareg-Freunde,

mein Fahrzeug: Touareg 7L Baujahr:12/2007 (Facelift).
Webasto Standheizung vom Werk aus verbaut.

Dosierpumpe (V54) war defekt und wurde ersetzt.
jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung im VCDS angezeigt:

01413 - Dosierpumpe (V54)
007 - Kurzschluss nach Masse

Stecker und Verkabelung an der Dosierpumpe ist in Ordnung.
Wenn ich die Standheizung starte, fängt alles an zu laufen und es kommt auch Rauch aus dem kleinen Auspuff unter der Fahrertür.
Dann ist auch wieder Schluss und schaltet sich ab.
Obiger Fehler wird jedes Mal hinterlegt. Nach dem dritten Mal wird die Standheizung verriegelt und muss wieder entriegelt werden.

Jemand eine Idee wo der Fehler liegt??

Danke im voraus