

Ausfall Hupe

Beitrag von „mark1“ vom 22. November 2017 um 19:59

Bei meinem V10/2008 FL geht die Hupenzuleitung vom Stecker T14p Pin 5 (Farbe lila) ab und verzweigt danach auf beide Hupen, Steckerposition s.Bild:

[Hupenanschluss T14p Pin 5.PNG](#)

Die Masse liegt auf T14p Pin 6 und ist braun

Gruss

Mark

P.S.: Diese <http://www.valkmotive.de/online-shop/hu...mpact-black/NCZ> habe ich gerade an einem anderen Fahrzeug verbaut- sehr zu empfehlen...