

# **Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen**

**Beitrag von „Divetwins“ vom 15. Dezember 2017 um 10:17**

Stecker reinigen hat leider keine Verbesserung gebracht. Wird mich mal rund um das Thema LMM einlesen bevor ich an Schieberkasten Tausch denke.