

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „bizkit“ vom 18. Dezember 2017 um 13:25

Hallo nachdem meine Platine nun nachgelötet wurde schien erst einmal alles zu funktionieren. Leider zu früh gefreut 😞 Der momentane Stand der Dinge ist so, dass mein Zuheizgerät offenbar ein Verbindungsproblem mit meinem Touareg hat. Das war auch vor dem Nachlöten schon so, sporadisch zumindest. Mit VCDS konnte ich das Steuergerät 18 immer aufrufen. Das ist jetzt leider nicht mehr so.

Ist es richtig, dass das FET (dieses Dreibein) mit der Kommunikation der Steuergeräte zu tun hat? Es wurde bei mir nachgelötet, evtl. nicht ordentlich genug oder es ist defekt?

Wie würdet Ihr die Lötstellen beurteilen?

GrußMarco

[IMG_3080.jpg](#)[IMG_3081.jpg](#)[IMG_3082.jpg](#)[IMG_3083.jpg](#)