

Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „W140“ vom 24. Dezember 2017 um 13:15

Hallo,

... es lässt mir keine Ruhe...VCDS ausgeliehen und Fehlerspeicher der Heizung ausgelesen:

Zwei Fehler erkannt:

01592 - Sensor für Luftgüte

Kurzschluß

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung J364

Kein Signal

Mist...jetzt bin ich mit meinen Latein am Ende.

Gute Ideen sind willkommen.

[mark](#): BOSCH-Dienst wird in Betracht gezogen / vorher muss ich wohl erst die anderen Fehler finden.

Lg

Marcel