

# Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Hulabalu“ vom 29. Dezember 2017 um 19:04

[Zitat von markustoe](#)

Mir hat der freundliche erzählt, die Luftmenge von vorne würde nicht reichen, deshalb zusätzlich aus dem Radkasten

Hallo,

das kann aber nicht beim FL II so sein, denn wenn man den LFK öffnet, dann geht nur ein Rohr nach vorne in Richtung Kühlergrill, da wo auch das RLine LOGO ist. Zum Radkasten hin gibt es definitiv keine Öffnung/Ansaugung! Vielleicht gibt es

T-Regs, bei denen das so ist/war, beim FL II definitiv nicht zu erkennen, das das so sein soll und Luft aus dem Radhaus angesaugt wird.

Viele Grüße

Peter