

# Fehlermeldung Differential Systemfehler-Werkstatt

**Beitrag von „Denyo“ vom 4. Januar 2018 um 15:13**

Hallo zusammen,

Ich hatte das auch schon mal. Stecker vom Stellmotor ab ausgepustet, Kontaktspray und Ruhe im Karton.

Wahrscheinlich einfach nur viel feiner Staub der irgendwann durch die Steckerdichtung kommt.

Beste Grüße