

# Touareg steht während der Grundeinstellung schief

**Beitrag von „matzege“ vom 5. Januar 2018 um 18:11**

Hallo,

Habe heute versucht das Fahrwerk über VCDS Anpassung wieder gerade zu bekommen. Dämpfer hinten re. ca. 2cm zu tief.

Mit dem Messen und eingeben gemessener Werte bekam ich den Treg nicht gerade. Auch nicht mit "angepassten" Werten.

Dann habe ich die Dämpfer und den Druckspeicher in der Grundeinstellung kpl. entlüftet.

Nun meine Frage, wenn alles kpl. entlüftet ist, warum ist der Treg dann auf der rechten Seite vorne und hinten 2cm tiefer?

wenn ich Dämpfer und Druckspeicher wieder befülle, ist er vorne wieder gerade, hinten re. wieder 2cm zu tief.

Nur wenn er kpl. Drucklos ist, was er lt. VCDS ist, müsste er doch gerade stehen oder? also links genau so weit unten wie re. Er steht aber links immer 2cm höher.

Weiß da jmd. Rat?

Sonst arbeitet alles gut. Hoch runter, sport comfort geht alles.