

Schrauben am Wandler - T2 7P 8 Gang Automatik

Beitrag von „ClausD“ vom 18. Januar 2018 um 14:09

Hallo Zusammen,

mein 7P ist gerade in der Werkstatt - für eine Reparatur musste das Getriebe ausgebaut werden.

Nun teilte mir die Werkstatt mit, dass beim Ausbau des Drehmomentwandlers eines der Gewinde am Wandler (6 Stück, wo die Schrauben befestigt werden) bei der Demontage beschädigt wurde.

Sprich an der Schraube ist ein Teil vom Gewinde mit rausgekommen/.

Habt Ihr von sowas schon mal gehört?

Materialfehler?

Vielen Dank

Claus