

Wg. Nebelscheinwerfer bei der HU durchgefallen

Beitrag von „coala“ vom 20. Januar 2018 um 12:53

Servus,

die Abdeckkappen müssen runter: Bis MJ 2016 sitzen diese jeweils oberhalb der Nebler, ab MJ 2017 unterhalb. Dahinter befindet sich eine Inbusschraube mit der die Höhe eingestellt wird (Neigungsmaß = 2%). Eine Seitenverstellung gibt es nicht.

Grüße
Robert