

# V10 Kraftstoffsystem undicht

Beitrag von „DJAlexD“ vom 21. Januar 2018 um 09:03

Hallo,  
habe mal ein großes Problem bei meinem Dicken.  
Habe eine neue Lichtmaschine bei meinem V10 eingebaut und dafür musste ich die Kraftstoffverteiler von den beiden Köpfen ausbauen. Jetzt bekomme ich sie nicht mehr dicht. Habe es schon 3-4 mal ein und ausgebaut, aber die Dichtringe gehen so schwer in die Köpfe das sie dadurch schaden nehmen. Habt ihr einen Tip? Die Freundlichen sagen das es da keinen Trick gibt!  
gruß Alex