

Wasser im Fussraum

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 26. Januar 2018 um 00:01

Hallo ,

- bei mir ist der gleiche Fehler rechts wo die Klima ihren Kondensat ablässt , durch den Kat (V6 Benziner) genau daneben ist die Dichtmasse ausgetrocknet und porös , wasserdurchlässig geworden .Dieser Ausschnitt im Blech ist je nach Ausführung links oder rechts gelenkt immer vorhanden ...

viel Erfolg beim abdichten ...

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter 