

Heckstoßfänger-Unterteil lose/großes Spaltmaß beidseitig

Beitrag von „ortenauer“ vom 11. Februar 2018 um 16:23

[Zitat von coala](#)

Servus Rene,

kein Problem - und danke dass du es sportlich siehst 🙌 Habe eben mal bei meinem Fahrzeug nachgesehen, da gibt es diesbezüglich keine Auffälligkeit. Die beiden Einzelteile sitzen fest und das Spaltmaß ist umlaufend gleichmäßig gering. Ich habe allerdings das R-Line Exterieur und da sieht das untere Teil etwas anders aus. Hoffe mal, dass es bei euch "nur" die Clips sind und nicht etwa die Wärme der Auspuffendrohre nach dem Abstellen (evt. im Anschluss an einen DPF-Regenerationszyklus) zu einer dauerhaften Verformung geführt hat. Halt uns bitte auf dem Laufenden, was beim Freundlichen rausgekommen ist.

Danke und Grüße

Robert

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

P.S.: Jaaaa ich weiß, er müsste mal wieder gewaschen werden 🙌

Bei unserem ist es nur rechte Seite links ist alles okay , werde Euch auf dem laufenden halten morgen früh Termin