

Xenon leuchten zu tief beim 2.5 Bj. 2004

Beitrag von „Naciaa“ vom 14. Februar 2018 um 09:34

Wie schon gesagt: Bei Fahrzeugen mit Gasentladungsscheinwerfern muss vor jeder Scheinwerfereinstellung, die Grundeinstellung über den Fahrzeugdiagnosetester durchgeführt werden. Die Einstellung erfolgt *mechanisch* mit einem Inbusschlüssel.

Und das die LWR regelt ist doch gut... die regelt auch mit der falschen Einstellung. Weil dem ja vorher gesagt wurde es ist korrekt. Du hast ja schon vermutet das was *faul* ist daran aber.... da du damit ja eigentlich zufrieden bist, dann lass es doch so... 🙄