

Wellenförmige Beschleunigung

Beitrag von „RO-RS3“ vom 14. März 2018 um 19:47

Habe heute per vcds festgestellt das eigentlich das falsche getriebe codiert ist laut vcds bis mj 2005 codierung 4136 und ab mj 2006 codierung 4200. Meiner ist Erstzulassung 02.2005...

Kann es sein das es daran liegt?

Hab den Ladedruck geloggt hält dauerhaft 2380 mbar. Keine schwinger.