

Wellenförmige Beschleunigung

Beitrag von „frettchenmann“ vom 14. März 2018 um 21:41

Schwierig zu sagen. Ich hab die aisin warner anleitung genau gelesen, und sogar die sagt dass während dem produktionsjahr 2005 umgestellt wurde (frei zum downloaden im www, link im 5gang knallt rein fred) . Das ist alles relativ vage gehalten. Sehen tust du es an den zusätzlichen 2 fühlern, die beim neueren schieberkasten eingespart wurden.

Würde das aber falsch codiert sein, hättest du aber m.M. sicher Fehlermeldungen im gst hinterlegt. Wenn das überhaupt untereinander kompatibel ist