

# Ölverlust V10 Fahrerseite

**Beitrag von „ulrich1963“ vom 17. März 2018 um 12:14**

Guten Morgen,

meine Frau fährt einen V10, vorwiegend zum Pferdeanhänger ziehen.

Wir haben das Fahrzeug vor zwei Jahren gekauft und hatten bisher keine Probleme mit dem Auto.

Der Touareg ist Erstzulassung 2004 und hat jetzt 257000 km gelaufen.

Seit einiger Zeit bemerken wir unter dem Fahrzeug meistens Morgens einen Ölfleck der leider an Größe zunimmt. Er befindet sich auf der Fahrerseite, genaue Stelle s. unten.

Tagsüber, wenn der Wagen nur kurz abgestellt wird ist der Fleck kleiner oder überhaupt nicht vorhanden.

Gestern habe ich die unteren Verkleidungen abgebaut und den gesamten Bereich gesäubert.

Nach einer Probefahrt bin ich wieder auf die Bühne und es tropfte von vorne gesehen im vorderen rechten Bereich an der Ölwanne Öl herunter.

Wo das Öl genau herkam konnte ich nicht erkennen, eventuell aus einer defekten Ölwanneabdichtung oder von irgendetwas oben darüber.

Hatte schon jemand in diesem Bereich Ölverlust oder kann mir jemand sagen was sich in diesem Bereich über der Ölwanne befindet?

In den meisten Fällen ist der Ölverlust beim V10 auf der Beifahrerseite begründet durch eine defekte Tandempumpe.

Die kann es ja eigentlich bei uns nicht sein.

Wir sind dankbar für jeden Tipp.....