

AdBlue nachfüllen

Beitrag von „dolofan“ vom 1. April 2018 um 08:51

An der VCDS Version liegt es nicht, eher an der etwas neueren Version auf dem Motorsteuergerät. Könntest du eventuell einen Log vom STG 01 posten?

Auszug von meinem:

Zitat

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CVVA)
Teilenummer SW: 7P1 907 401 HW: 7P0 907 401 K
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H21 0005
Revision: 56H21---