

Navi Update, Enttäuschung bei meiner Werstatt

Beitrag von „pe7e“ vom 7. April 2018 um 22:25

Zu mythen und Legenden:

Durch das Firmwareupdate bekommt man unter anderen zusätzliche POI Kategorien.

Hat man eine neue Karte und alte Software, dann sind diese POIs entweder unter Sonstiges oder gar nicht zu finden.

Daher empfiehlt sich beides zu updaten.

Man kann auch beides selber machen so man sich traut einen Lizenzverstoß bei der Aktivierung der Karte zu begehen (Keldo Map Activation). Außerdem trägt man dann selber das Risiko, das man einen ziemlich teuren Backstein im Auto hat wenn irgendetwas schief geht.

Die Dauer für das Mapupdate auf V12 ist ca. 1 Stunde - 1,5 Stunden.

Die Dauer für das Firmwareupdate auf 0821 ist ca. 45 Minuten. Die 0823 kann man mittlerweile bekommen, die habe ich bei mir aber noch nicht drauf.

Google Earth frei schalten: 5 Minuten

Firmware- und Mapupdate sind sehr von der SD Karten Geschwindigkeit abhängig.